

VASO DE ADULTOS

TEMPORADA	INTERVENCION	EMPRESA
2018	LLENADO DE PISCINA POR REPARACION DE 1 DE LOS 2 SUMIDEROS DE FONDO	
2018	REVISION DE 2 BOMBAS DE AGUA	
2020	REVISION BOMBA	DROMOS
2020	SUSTITUCION PARTE DE TORNILLERIA DE BRIDAS EN DEPURDOR	
2020	RECONSTRUCCION DE LOS 3 PEDILUVIOS	
2020	REMOZAMIENTO DE TODO EL PERIMETRO DEL VASO CON HORMIGON POROSO (17 ML NUEVOS Y PINTURA DE TODO)	
2020	REPARACION DEL SUELO DE 1 DUCHA INTERIOR	
2020	DUCHAS DE ACCESO DE 3 PEDILUVION. RESTAURACION DE DUCHAS	
2020	SANEADO DE TODA LA ALBARDILLA	
2021	VALVULA ANTIRETORNO	PRIVALPOOL
2021	BOMBA DE AGUA	PRIVALPOOL
2021	SUSTITUCION 2 MANOMETROS	SERVIASEO
2021	REPARACION CUADRO ELECTRICO MOTOR 1	IRTEL
2022	VACIADO, LIMPIEZA Y LECHADA	PRIVALPOOL
2022	REPARACION DE VARIAS FUGAS DE AGUA EN LA CONDUCCION DE SKIMMER	PRIVALPOOL
2022	INSTALACION DE CLORADOR SALINO CON CONTROL DE ORP Y REGULADOR DE PH	PRIVALPOOL
2021	REPARACION BARNDILLA DE ESCALERA	MAZO
2021	CAMBIO DE ARENAS Y CREPINAS	SERVIASEO
2021	SUSTITUCION 2 MANOMETROS	SERVIASEO
2021	SUSTITUCION DE VALVULA ANTIRETORNO	PRIVALPOOL
2021	SUSTITUCION VALVUL MARIPOSA 110	PRIVALPOOL

VASO INFANTIL

TEMPORADA	INTERVENCION	EMPRESA
2018	REVISION BOMBA DE AGUA	
2021	CAMBIO DE ARENAS Y CREPINAS FILTRO INFANTIL	SERVIASEO
2021	REPARACION CUADRO ELECTRICO MOTOR 1	IRTEL
2022	VACIADO, LIMPIEZA Y LECHADA	PRIVALPOOL
2022	INSTALACION DE CLORADOR SALINO CON CONTROL DE ORP Y REGULADOR DE PH	PRIVALPOOL
2021	REPARACION BARANDILLA DE ESCALERA	MAZO
2021	VALVULA ANTIRETORNO	PRIVALPOOL
2021	SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA	SERVIASEO
2020	LIMPIEZA Y LECHADA	
2021	SUSTITUCION DE VALVULA SELECTORA	HIDROPOLIS
2021	SUSTITUCION DE VALVULA ANTRETORNO	PRIVALPOOL
2021	SUSTITUCION VALVULA DE BOLA 63	PRIVALPOOL